



Inhalt



16



25



34

Branche

- 06 Einwurf von**
Stefan Heinze
- 08 Kurz berichtet**
- 10 Joka und Fotoboden**
Neu am Butz
- 10 Bodenglück**
Premium-Partnerschaft
mit Coretec Floors
- 10 Hammer**
Fachmarkt Wesel
in neuem Gewand
- 11 Vorbereitung für EuroSkills 2023**
Lisa Tiepelmann trainiert bei
Pallmann
- 12 Netzwerk Boden**
Jahresmitgliederversammlung
- 12 Thomsit**
Roadtrip fand großen Zuspruch
- 13 MEGA**
Rekordmesse mit Jan
- 14 bwd im Gespräch**
Manfred Weber, Bundesinnungs-
meister im Bundesverband Parkett
und Fußbodentechnik

- 16 Parkettleger on Tour 2023**
Verflochten bis in die Ewigkeit

- 19 bwd im Gespräch**
Lisa Tiepelmann, Teilnehmerin an
den EuroSkills 2023 in Danzig

- 20 Oberflächentage in Herrenberg**
Mineralisch, praktisch, gut

- 22 Neue Serie „Wer schreibt, der
bleibt“ – Teil 1: Bedenken**
Ein Handschlag reicht nicht

Azubi-Werkstatt

- 24 Digitales Berichtsheft geht
an den Start**
Mit der Zeit gehen

- 25 Azubi des Monats**
Jacky Wodtke

- 25 Gesellenstück des Monats**
Le Viet Hoa Tran, Parkettleger

Fussbodentechnik

- 26 Der interessante Schadensfall**
Nivelliermasse: Wenn fehlende
Angaben zu Produkteigenschaften
zu kostspieligen Schäden führen

- 29 bwd Fachinfo**

- 30 Sockelleisten und Profile**
Einfach montierte Eyecatcher

- 32 Forum Handwerk**

- 33 Eine von uns**
Angela Neubert aus Pohlheim

- 34 Verlegepraxis Schritt für Schritt**
Treppenläufer verspannen

- 36 Fugenbildung und weitere
optische Beeinträchtigungen
bei einem Eicheparkett**
Sanierungsversuche überflüssig

- 38 Serie: Die hohe Kunst der
Parkett-Restaurierung**
Rathaus Oederan

- 41 Baustellenpraxis**
Dachausbau mit Dämmung

- 42 Serie: Aus Fehlern anderer lernen**
Wenn der Doppelboden knirscht



46



60



66

Produkt

- 46 diesmal mit Produkten von:**
FN Neuhofer, Osmo, Kügele, Prinz, Meister, Dural, KGM, Küberit, Döllken, Murexin, Nordpfeil, Natural, Interface, Tarkett, Bauwerk Group, Hamberger Flooring/Haro, Loba, Gerflor, Jordan/Joka, Meisterwerke, Parador, Sika

Objekt

- 60 diesmal mit Objekten von:**
Mapei, Nora Systems, Windmüller, Pallmann, Hamberger Flooring

Österreich

- 66 bwd im Gespräch**
Emanuel Dietrichstein (Euro-Skills-Teilnehmer) und Coach Georg Spiegel
- 68 Mein Standpunkt**
Wir drücken fest die Daumen!
- 69 StyrianSkills 2023**
Der Nachwuchs im Rampenlicht
- 70 Bona**
Eine starke Truppe
- 70 Lehrling des Monats**
Nicolina Langthaler, Wien
- 71 Janser**
Leistungsstarkes Duo für staubfreies Arbeiten
- 72 FCIO/Technische Arbeitsgruppe Bauklebstoffe Bodenverlegung**
Merkblätter sollen Bodenlegern die Arbeit erleichtern
- 72 PCI Augsburg GmbH**
Doppelsieg bei VBÖ-Studie „Die Besten der Branche“

- 73 Bundesfachgruppe der Sachverständigen für Fußbodentechnik**
Neuer Schwung in der Verbandsarbeit

- 74 Inku**
Technologie trifft Natürlichkeit

- 75 Adler**
Frische Farbe auf altes Parkett

Service

- 76 Stellenanzeigen**

- 77 bwd online**

- 78 Steuer, Recht, Finanzen**

- 79 Personalien**

- 80 Vorschau/Impressum**


Bitte beachten Sie die Beilagen der Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG sowie der Viscoth GmbH in der Gesamtauflage.

Nivelliermasse: Wenn fehlende Angaben zu Produkteigenschaften zu kostspieligen Schäden führen

Schwund kann teuer werden

Nahezu spannungsfrei, schwindarm, schwindfrei – genaue Aussagen zu Schwindeigenschaften von Spachtel- und Nivelliermassen gibt es nicht. Dabei könnte die Angabe von Schwindklassen Schäden vermeiden und Bodenlegern Sicherheit bieten, wie der Schadensfall ab Seite 26 zeigt.

Bild: Peter Schwarzmann



26



30

Sockelleisten und Profile

Einfach montierte Eyecatcher

Für den fachkundigen Abschluss eines Bodenbelags braucht es ebenso funktionale wie ästhetische Sockelleisten und Profile. Der Trend geht dabei zur einfachen, schnellen Montage. Gleichzeitig kommt es auch im Leistungsegment auf die inneren Werte an. Welche Trends und Neuheiten es bei Sockelleisten und Profilen gibt, lesen Sie ab Seite 30.

Bild: FN Neuhofer

Serie: Aus Fehlern anderer lernen

Wenn der Doppelboden knirscht

Beim Begehen von Doppelböden entstehen mitunter akustische Beeinträchtigungen – der Doppelboden knarzt, quietscht und knirscht. Im vorliegenden Fall ab Seite 42 sind jedoch handwerkliche Fehler des Bodenlegers nicht alleine ursächlich für das Problem.

Bild: iba-Institut



42